

"УТВЕРЖДАЮ"  
Генеральный директор ООО "Романовская ЖСК"

"17" 2016 года  
Т.Б.Дементьева



## ОТЧЁТ

о выполнении адресной программы текущего ремонта общего имущества  
многоквартирных домов за 2015 г.

п.Романовка

# ОТЧЁТ

о выполнении адресной программы текущего ремонта общего имущества  
многоквартирных домов за 2015 г.  
п.Романовка

## статья расходов "текущий ремонт"

№ дома	(-) задолженность за выполненный текущий ремонт / (+) наличие ден.средств за период с 01.05.2008г. по 01.01.2015г.	период с 01.01.2015 г по 31.12.2015 г.			перечень и объём выполненных работ	стоимость оказанных услуг и выполненных работ, руб.		финансовый результат за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (-) - недостаток ден.средств, руб.	Остаток денежных средств по статье расходов "текущий ремонт" на 01.01.2016г., (-) - недостаток ден.средств, руб.
		Плановое финансирование, руб.	Фактическое финансирование, руб.	Сумма денежных средств после уплаты обязательных налогов и отчислений, руб.		хоз. способом	подрядными органи-ми		
3	-790 429,70	152 252	158 955	127 164		40 028,62	0,00	87 135,70	-703 294,00
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-81 шт.; замена ав.выключателей 16А 1П- 1 шт.,40А - 1 шт.; замена лампы ДРЛ-250 - 1шт.; замена магнитного пускателя- 1 шт.; замена рубильника ВР32 3Р 400А - 1 шт.; установка трёхфазного счётчика в ГРЩ - 1шт., провод ПАВ 1х6 - 67 м.п.; покраска ул. ЭЩ ГРЩ.  2. Ремонт и установка решёток на оконные проёмы в подъездах (арматура -55,6 м.п.,грунтовка, угол)  3. Тек.ремонт системы ГВС в тех.подвале : замена задвижки диам. 50 мм- 1 шт.; диам.80 мм- 1 шт.  4. Тек. ремонт лавочек у подъездов (доска 25 мм-4 м.п.)  5. Тек.ремонт системы ЦО (ТЦ) в тех.подвале:запорная арматура	15 563,27			
						5 193,24			
						16 229,62			
						781,95			
						2 260,54			
4	-497 504,90	112 676	117 804	94 243		20 796,23	0,00	73 446,89	-424 058,01
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-61 шт.; замена ав.выключателей16А 1П- 9 шт., 40А- 1 шт., ВА 47-2- 1Р 16А,4,5,КА ; замена сжимов - 2 шт.	3 354,13			

					2. Тек.ремонт системы ГВС в тех.подвале : изготовление сгонов; замена запорной арматуры	5 300,90			
					3. Тек.ремонт кровли: линокрот- 2 м2	3 185,20			
					4. Ремонт и установка решёток на оконные проёмы в подъездах (арматура - 41,7 м.п.,грунтовка, угол)	8 956,00			
5	-1 788 887,08	205 894	199 842	159 874		11 718,70	0,00	148 154,90	-1 640 732,18
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек- 112 шт.;ремонт этажных эл.щитов (замена ав.выключателей 25А -1 шт.,63А ЗП- 4шт., динрейка, предохранитель 63А- 2 шт.) ; замена лампы ДРЛ-250 - 3 шт.; ремонт ком.освещения в ГРЩ и в придомовом киоске(шкафу) :вставка 100А-3шт.,плавкая вставка НПН,предохранитель 63А.	6 746,22			
					2. Ремонт лавочек у подъездов (доска 25 мм-1 м.п.)	390,50			
					3. Ремонт системы ЦК в тех.подвале: замена трубы диам.110 мм - 3,75 м.п., заглушка диам. 110 мм.,герметизация.	2 138,91			
					4. Установка навесного замка в тех.подвале: 2 шт.	704,68			
					5.Остекление в подъезде- 1 м2	582,39			
					6. Ремонт оконных проёмов (ручки оконные-5шт.).	300,00			
					7. Ремонт вентиляционных решёток, установленных на продухах в подвальном помещении	856,00			
6	-1 906 581,28	199 336	198 201	158 560		12 930,58	75 913,00	69 716,90	-1 836 864,38
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек- 76 шт.; ремонт ком.освещения в подъездах (ав.выключатель 40А-1 шт., 16А-2 шт.,25А-1 шт.,динрейка,патрон керам., кабель силовой АВВГ 2х2,5 3 м.п.);замена силового кабеля АВВГ 2х2,5 - 50,0 м.п.; замена лампы ДРЛ-250 - 3 шт.; установка трёхфазного счётчика ком.освещения в ГРЩ; замена неисправных светильников НББ-5 шт.в подъездах; замена неисправных сжимов-12 шт.	10 094,04			
					2. Тек.ремонт системы ЦК (1,3,4-й подъезды): замена трубы диам.100 мм - 50,0 м.п.; диам.150 мм - 9,0 м.п., фасонная часть		75 913,00		
					3. Установка навесного замка в тех.подвале: 1 шт.	295,78			
					4.Ремонт системы ЦО в тех.подвале:герметизация	1 113,24			
					5. Ремонт оконных проёмов (ручки оконные-4шт.).	325,00			
					6.Ремонт системы ХВС: запорная арматура	1 025,50			

					7. Ремонт вентиляционных решёток, установленных на продухах в подвальном помещении	77,03			
7	-3 841 795,92	280 332	271 941	217 553		20 227,80	34 079,10	163 245,66	-3 678 550,26
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-109 шт.; тек.ремонт этажных ЭЩ: замена ав.выключателей 25А2П - 1 шт., динрейка -1 шт. ремонт в ГРЩ: экспресс зажим на 5 проводов-10 шт.; замена лампы ДРЛ-250 - 4 шт.; замена светильников НББ-5 шт.	5 490,58			
					2. Ремонт лавочек у подъездов (доска 25 мм-4 м.п.)	581,92			
					3.Ремонт системы ХВС: замена трубы диам. 25 мм - 2,0 м.п., замена запорной арматуры	2 200,30			
					4. Тек.ремонт системы ЦК: замена трубы диам.160 мм - 18,0 м.п.; фасонная часть		27 942,00		
					5. Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей- 10 м.п.		6 137,10		
					6. Ремонт оконных проёмов в подъезде (ручки оконные-12шт.)	558,90			
					7. Установка отливов на оконные проёмы	1 580,60			
					8.Установка пружин (2 шт.) на входной двери в подъезд	570,00			
					9.Тек.ремонт системы ГВС(розлив): замена трубы диам. 40 мм - 10,0 м.п., замена запорной арматуры.	5 017,20			
					10.Тек.ремонт системы ЦО(стояк): замена трубы диам. 40мм - 5,0 м.п., замена запорной арматуры.	2 548,30			
					11. Тек.ремонт премыканий к вентилятам(унифлекс ЭПП)-3 м2	1 680,00			
10	-698 845,61	303 243	292 598	234 078		17 596,02	80 033,02	136 448,96	-562 396,65
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-111 шт.; тек.ремонт этажных ЭЩ (замена ав.выключателей 25А-1 шт., 63А - 1шт, рубильник, вставка 100А, провод ПАВ- 1х6 -27.5 м.п., динрейка-4 шт.); замена лампы ДРЛ-250 - 6 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена фотореле - 1 шт., ремонт ГРЩ(шина нулевая- 1 шт.)	9 434,91			
					2.Ремонт оконных рам в подъезде: ручки оконные- 2 шт.	243,70			
					3. Ремонт вентиляционных решёток, установленных на продухах в подвальном помещении	521,67			
					4.Тек.ремонт системы ГВС(стояк): замена запорной арматуры.	2 560,35			
					5. Тек.ремонт системы ЦК: замена трубы диам.110 мм - 40,5 м.п.; фасонная часть		41983,00		

					6. Ремонт премыканий вентиляционных шахт на крыше- 3,0 м.п.	1 680,00			
					7.Тек.ремонт кровли: линохром(унифлекс) - 5,5 м.п.	3 155,39			
					8. Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей- 62,0 м.п.		38 050,02		
11	-516 635,22	251 458	252 527	202 021		47 569,23	192 400,22	-37 948,09	-554 583,31
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-71 шт.; тек.ремонт этажных ЭЩ: замена динрейки 10 см-1 шт., ав.выключателя 25 А-1 шт..	3 709,26			
					2. Ремонт вентиляционных решёток, установленных на продухах в подвальной помещении	870,30			
					3.Ремонт козырьков над подъездами- 5 шт.	38 910,49			
					4. Тек.ремонт системы ЦК: замена трубы диам.110 мм - 22,0 м.п.; фасонная часть		25 633,00		
					5. Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей- 28,0 м.п.		17 183,88		
					6. Ремонт балконов кв.37,80.		149 583,34		
					7.Ремонт системы ЦО(стояк): замена трубы диам.20 мм - 1,0 м.п., запорная арматура	1 980,50			
					8.Ремонт скамеек: доска 50х150х60мм -0,5 м.п.	145,50			
					9.Установка навесного замка на люк(выход на крышу) - 1 шт.	273,18			
					10. Ремонт премыканий вентиляционных шахт на крыше- 3,0 м.п.	1 680,00			
12	-303 791,34	183 165	178 131	142 504		8 344,29	0,00	134 160,11	-169 631,23
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-62 шт.; ремонт подъездного ЭЩ (ав.выключатель 63А ЗП--1 шт.,провод ПАВ 1х6- 1,5 м.п., предохранитель 63А -1шт.)	1 235,75			
					2.Тек.ремонт системы ЦО : установка перемычки	1 350,00			
					3.Установка навесного замка на люк(выход на крышу) - 1 шт., в тех.подвале - 1 шт.	535,46			
					4.Остекление в подъезде - 0,5 м2 .	302,25			
					5.Установка отливов на оконные проёмы	728,50			
					6.Тек.ремонт системы ХВС(стояк): замена трубы диам. 32 мм - 5,0 м.п. замена запорной арматуры.	2 985,00			
					7.Тек.ремонт системы ГВС(стояк): замена запорной арматуры.	752,44			
					8. Ремонт лавочек у подъездов (доска 25 мм-5 м.п.)	454,88			
13	-993 502,74	182 831	178 756	143 005		8 147,12	177 879,00	-43 021,24	-1 036 523,98

					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-74 шт.; замена ламп ДРЛ-250 - 2 шт.; замена ав.выключателей 25А 2П- 1шт.; тек.ремонт ГРЩ- шина нулевая.	2 233,14			
					2. Тек.ремонт системы ЦК(стояк): установка хомутов- 3 шт.	2 650,00			
					3.Установка навесного замка в тех.подвале - 2 шт.	704,68			
					4.Косметический ремонт 3-го подъезда.		177879,00		
					5.Тек.ремонт системы ЦО : запорная арматура	2 559,30			
15	-226 893,93	238 854	208 227	166 582		26 809,06	137 881,00	1 891,54	-225 002,39
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-81 шт.; тек.ремонт ГРЩ: розетки двойной-1 шт.,выключателя - 1 шт. ; замена лампы ДРЛ-250 - 3 шт; ремонт этажного ЭЩ; ав.выключатель 25А(2П)-1 шт.; замена рубильника ВР32-37 400А.	6 200,19			
					2.Ремонт и установка решёток на оконные проёмы в подъездах (арматура- 69,6 м.п.)	6 415,84			
					3.Установка навесного замка на люк(выход на крышу) - 1 шт. и в тех.подвал - 1 шт.	608,30			
					4.Ремонт скамеек: доска 50 мм -3,0 м.п.	480,00			
					5.Тек.ремонт системы ЦО : замена задвижки диам. 100 мм-1 шт. и др.запорной арматуры(фланец,кран шаровый)	12 714,47			
					6.Косметический ремонт 1-го подъезда.		137 881,00		
					7.Ремонт входной двери в подъезд: задвижка, покраска	390,26			
16	-716 164,87	220 556	218 065	174 452		35 521,90	171 697,00	-32 766,66	-748 931,53
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-87 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ-250 1 шт.; тек.ремонт ЭЩ: замена ав.выключателя 16А 1П-2 шт.; 25А 2П - 1 шт., замена динрейки 10 см- 2шт.; замена силового кабеля АВВГ 2х2,5 -9 м.п.; замен апатрона подвесного -1 шт.	3 125,60			
					2.Покраска ограждений у подъезда	1 418,84			
					3. Ремонт вентиляционных решёток, установленных на продухах в подвальном помещении	761,50			
					4. Тек.ремонт системы ХВС: замена запорной арматуры	2 050,00			
					5. Тек.ремонт системы ГВС: замена задвижки диам. 50 мм-1 шт. и др. запорной арматуры	8 393,17			
					6.Косметический ремонт 2-го подъезда.		171697		

					7.Тек.ремонт кровли: линокром-1,0 м.п.	1 092,67			
					8.Ремонт скамеек: доска 50мм -6 м.п.	750,72			
					9. Тек.ремонт системы ЦК: замена трубы диам.110 мм - 1,5 м.п.; фасонная часть	2 053,13			
					10.Остекление в подъезде- 3,3 м2	1 921,88			
					11. Тек.ремонт системы ЦК(стояк)в тех.подвале: герметизация	1 521,84			
					12.Ремонт оконных проёмов в подъезде: петли,доска,шурупы, задвижка оконная, ручка оконная	5 885,50			
					13.Ремонт системы ЦО в тех.подвале: замена запорной арматуры	980,00			
					14. Ремонт системы ливневой канализации: замена трубы диам.110 мм- 9,0 м.п.(тройник,отвод диам.110 мм, переход )	5 567,05			
17	-893 767,50	183 605	176 174	140 940		8 224,11	4 909,68	127 805,74	-765 961,77
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек- 70 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ-250 4 шт.	3 193,73			
					2. Ремонт лавочек у подъездов (доска 25 мм-8,0 м.п.)	963,81			
					3. Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей- 8,0 м.п.		4 909,68		
					4.Ремонт оконных проёмов в подъезде: ручка оконная - 30 шт.	646,06			
					5. Установка отливов на оконные проёмы: лист оцинкованный-1,25 м2	1 560,00			
					6. Тек.ремонт системы ЦК в тех.подвале: фасонная часть	1 860,50			
18	-2 688 311,65	411 891	397 018	317 614		41 964,71	619 138,17	-343 488,88	-3 031 800,53
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек- 160 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ- 250 - 5 шт., дроссель ; тек.ремонт освещения ГРЩ: замена ав.выключателя 25А 2П - 1 шт., 63А- 2,предохранитель 63А шт.; замена светильников в подъезде 2 шт.	7 517,37			
					2. Тек.ремонт кровли (1,2-й подъезды)- 496,5 м2.		452290		
					3. Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей- 150,0 м.п.		92057		
					4.Ремонт козырьков над подъездами- 2 шт.; гидроизоляция - 6 шт.	25 524,17			
					5. Тек.ремонт скамеек (доска 50x150 мм)	818,79			

					6. Ремонт вентиляционных решёток, установленных на продухах в подвальном помещении	827,86			
					7. Тек.ремонт системы ЦК: замена трубы ПВХ диам.110 мм - 1,0 м.п., герметизация	1 587,08			
					8. Тек.ремонт вентканала в вентшахте: замена трубы фановой диам.50 мм- 3,0 м.п..	2 376,40			
					9. Ремонт балкона кв.143		74 791,67		
					10.Тек.ремонт системы ЦО(стояк) : замена запорной арматуры	2 926,90			
					11.Ремонт оконных проёмов в подъезде: ручка оконная - 4 шт.	386,14			
19	-1 078 668,47	252 049	253 400	202 720		49 149,06	91 949,74	61 621,12	-1 017 047,35
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-97 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ-250 3 шт., замена фотоэлемента - 1 шт.,фотореле- 1 шт..	3 071,49			
					2. Ремонт вентиляционных решёток, установленных на продухах в подвальном помещении	512,65			
					3. Ремонт лавочек у подъездов (доска 25 мм-1,0 м.п.)	295,00			
					4.Ремонт козырьков над подъездами- 5 шт.	39 195,39			
					5.Тек.ремонт кровли - 1м2 (гидроизоляция)	1 092,52			
					6. Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей- 144,0 м.п.		88374		
					7.Ремонт оконных проёмов в подъезде: ручка оконная -4 шт.	529,60			
					8. Тек.ремонт системы ЦК: замена трубы ПВХ диам.110 мм -6,0 м.п., фасонная часть		3 576,00		
					9.Остекление в подъезде - 0,15 м2	576,00			
					10.Тек.ремонт системы ЦО(стояк) : замена трубы диам. 25 мм - 14,0 м.п., замена запорной арматуры	3 876,42			
21	86 514,16	224 511	217 396	173 917		29 506,81	0,00	144 409,91	230 924,07
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-1160 шт.; тек.ремонт ул.освещения : замена ламп ДРЛ-250 - 1 шт.; тек.ремонт освещения в подъездах: замена ав.выключателя 16А(1П)- 1 шт., провод АПВ- 1х6 - 3,0 м.п.	22 557,77			
					2.Ремонт оконных проёмов в подъезде	1 580,00			
					3.Тек.ремонт системы ЦК: заглушка диам. 110 мм-1 шт., фасонная часть	1 260,00			



				4. Ремонт лавочек у подъездов (доска 25 мм-6,0 м.п.)	407,70				
				5.Тек.ремонт системы ГВС(ТЦ) : замена трубы диам. 25 мм - 3,5 м.п., отвод стальной диам.20,25 мм, замена запорной арматуры	2 780,20				
				6.Ремонт напольных плиток в подъезде	921,14				
23	-2 387 711,16	260 599	254 700	203 760	26 329,07	0,00	177 431,09	-2 210 280,07	
				1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-128 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ-250 - 4 шт.,провод ПВС 3х1- 22,0 м.п., трубка гфр.- 12 м.п., фотореле- 2 шт.,пускатель магнитный- 1 шт.,динрейка 10 см- 8 шт.,30 см - 1 шт..	10 610,74				
				2.Ремонт оконных рам в подъезде: доска 50х150мм- 3,0	752,00				
				3.Остекление в подъезде -0,6 м2	392,50				
				4. Ремонт лавочек у подъездов (доска 25 мм-12,0 м.п.,50 мм- 2,0 м.п.)	727,81				
				5.Установка навесного замка на тех.этаже- 2 шт.	489,91				
				6.Тек.ремонт системы ЦО в тех.подвале : замена задвижки диам.80 мм - 1 шт.	7 825,90				
				7.Тек.ремонт кровли: унифлекс- 3,5 м2	2 628,20				
				8.Тек.ремонт системы ХВС: установка хомута диам.40 мм-1 шт.	1 560,00				
				9. Установка отливов на оконные проёмы (лист оцинкованный- 1 м2)	1 342,00				
25	118 225,71	290 913	304 209	243 367	18 766,91	187 675,00	36 925,37	155 151,08	
				1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-145 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ-250 - 9 шт.; тек.ремонт освещения в подъездах: шина ноль 8х12-10 -1 шт. ;6х9-8 - 1 шт.	5 306,18				
				2.Тек.ремонт оконных рам: оконные ручки- 12 шт.	378,41				
				3.Остекление в подъезде- 3,7 м2.	1 809,45				
				4. Тек.ремонт скамеек (доска 50х150 мм-14,0 м.п.)	1 230,40				
				5.Косметический ремонт 1-го подъезда.		187 675,00			
				6.Установка навесного замка на тех.этаже- 1 шт.	257,07				
				7.Тек.ремонт ливневой системы канализации: замена фановой трубы диам.110 мм- 3,5 м.п.,герметизация	2 075,41				
				8.Тек.ремонт кровли: линокром- 2,0 м2	2 180,00				
				9. Установка отливов на оконные проёмы (лист оцинкованный- 3,5 м2)	1 780,00				
				10.Ремонт перил в подъезде (арматура - 18,5 м.п.)	3 750,00				

27	-205 479,79	181 037	170 785	136 628		11 217,31	193 176,00	-67 764,99	-273 244,78
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-89 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ-250 2 шт.,контактор- 1 шт.; установка трёхфазного счётчика ком.освещения в ГРЩ-1 шт.; замена вышедшего из строя пакетного выключателя в ЭЩ: выключатель нагрузки ВН-32 25А- 1 шт., динрейка 10 см - 1шт.	7 075,54			
					2.Тек.ремонт оконных рам: оконные петли- 5 шт.	280,00			
					3.Установка навесного замка на тех.этаже- 1 шт.	257,07			
					4.Тек.ремонт системы ЦК в тех.подвале: замена трубы диам. 100 мм- 2,5 м.п.,фасонная часть, герметизация.		3 480,00		
					5. Тек.ремонт системы ЦО (стояк): замена запорной арматуры.	1 209,50			
					6.Косметический ремонт 2-го подъезда.		189 696,00		
					7.Тек.ремонт ливневой системы канализации: замена фановой трубы диам.110 мм- 2,5 м.п.,фасонная часть.	2 395,20			
28	-1 692 985,71	207 136	203 458	162 767		12 757,82	0,00	150 008,90	-1 542 976,81
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-119 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ-250 - 2 шт; тек.ремонт силового ЭЩ: замена вставки 63А-2 шт.;замена патрона керамического - 2 шт.	3 936,02			
					2.Тек.ремонт оконных рам: оконные ручки- 2 шт.	108,00			
					3.Тек.ремонт системы ГВС в тех.подвале : замена запорной арматуры	1 866,00			
					4.Тек.ремонт системы ХВС (стояк) в тех.подвале : замена трубы диам. 32 мм - 10 м.п., замена запорной арматуры	6 211,01			
					5. Тек.ремонт скамеек (доска 50x150 мм-7,0 м.п.)	636,79			
29	-1 970 864,26	245 451	245 315	196 252		25 279,45	44 187,20	126 785,43	-1 844 078,83
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-66 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ-250 5 шт. дроссель - 2 шт., провод АПВ 1x6 - 2,0 м.п.; ремонт ГРЩ: кабель ВВГ 5x6 - 2,0 м.п., экспресс зажим на 3 провода - 10 шт. провод ПАВ - 10 м.п.; замена ав.выключателя 25А(2П)- 1 шт.,ВА 47-29 ЗР 40А -1 шт.; замена динрейки на 10 см -2 шт., на 30 см- 2 шт.	6 765,91			

					2. Тек.ремонт дверного проёма выхода на крышу:доска 25x100- 2,0 м.п., доска 50x150 - 6,0 м.п.	1 835,00			
					3.Установка навесного замка на тех.этаже- 1 шт.; в тех.подвале- 6 шт.	1 938,61			
					4.Тек.ремонт оконных рам: оконные ручки- 11 шт.	560,00			
					5.Тек.ремонт системы ЦК в тех.подвале : замена трубы диам. 110 мм- 2,0 м.п., отвод -2 шт., кронштейн стальной - 5 шт..	2 120,00			
					6. Тек.ремонт лавочек у подъездов (доска 25 мм- 12 м.п.,50мм - 2,0 м.п.)	905,92			
					7.Ремонт дверного проёма в подъезде : доска 25 мм- 6 м.п.	780,00			
					8. Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей- 72,0 м.п.		44 187,20		
					9.Тек.ремонт системы ГВС(стояк): замена трубы диам 25 мм - 4,0 м.п., диам. 32 мм - 6,0 м.п., отвод стал. диам 15 мм - 1 шт., замена запорной арматуры.	5 132,33			
					10.Остекление в подъезде- 0,7 м2	407,67			
					11.Ремонт премыканий к вентилятам (кровля): унифлекс - 2,5 м2	2 100,00			
					12.Тек.ремонт ливневой системы канализации: замена трубы диам. 110 мм- 3,5 м.п. кольцо уплотн. диам.10 мм- 1 шт.	2 734,00			
30	-2 345 809,27	250 857	248 519	198 816		21 315,62	26 389,53	151 110,37	-2 194 698,90
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек- 51 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ-250 1 шт.; тек.ремонт ГРЩ: замена ав провод АПВ 1x25 -1,0 м.п., вставки 63А -2 шт., динрейка на 10 см- 4 шт.,шина нулевая - 1 шт.; замена провода ПАВ- 10 м.п. при установке в ГРЩ эл.счётчика; установка трёхфазного счётчика - 1 шт.	7 772,89			
					2.Ремонт дверного проёма, рамы в подъезде : доска 50 мм- 9 м.п.	1 632,00			
					3.Ремонт премыканий к вентилятам (кровля): унифлекс - 2,5 м2	1 790,90			
					4.Тек.ремонт ливневой системы канализации: замена трубы диам. 110 мм- 5,0 м.п., фасонная часть.	2 200,00			
					5.Тек.ремонт системы ЦК в тех.подвале : замена трубы диам. 110 мм- 10,75 м.п., хомут - 4 шт.,фасонная часть.	6 668,83			
					6.Тек.ремонт системы ХВС(стояк) : замена запорной арматуры.	1 251,00			

					7. Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей- 43,0 м.п.		26 389,53		
31	-678 561,59	405 471	385 882	308 706		22 765,38	27 003,24	258 937,22	-419 624,37
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-235 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ-250 - 3 шт., провод АПВ 1х6 - 2,0 м.п. ; тек.ремонт ГРЩ: замена провода ПАВ-10 м.п. при установке эл.счётчика; тек.ремонт ком.освещения: ав.выключатель 16А(1) - 11 шт.,63А- 1 шт.,кабель-канал- 6,0 м.п., провод ПАВ 1х6 - 8,0 м.п..	6 338,79			
					2. Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей- 44,0 м.п.		27 003,24		
					3.Остекление в подъезде- 1,0 м2	565,67			
					4. Тек.ремонт оконных рам: установка ручек оконных-2 шт.	120,30			
					5.. Тек.ремонт системы ХВС (стояк): на сгоны труба диам.25 мм- 6,2 м.п., диам.32 мм - 2,0 м.п., замена запорной арматуры.Замена общедомового прибора учёта - 1 шт.	9 673,34			
					6.. Тек.ремонт системы ГВС (стояк): замена трубы диам.25 мм- 4,0 м.п., диам.50 мм - 5,0 м.п., замена запорной арматуры.	2 645,00			
					7.Установка навесного замка в тех.подвале - 1 шт.	262,28			
					8.Ремонт кровли (линохром -2,0 м.п.)	2 180,00			
					9. Установка заглушек - 2 шт. на перемычку системы ЦО.	980,00			
32	-422 625,47	270 793	258 486	206 789		16 907,06	1 790 341,19	-1 600 459,53	-2 023 085,00
					1. Тек.ремонт системы эл.снабжения: замена лампочек-90 шт.; тек.ремонт ул.освещения: замена ламп ДРЛ-250 - 1 шт.; замена провода ПАВ-10 м.п. при установке эл.счётчика.	1 726,55			
					2. Ремонт кровли - 1443,0 м2		1 595 672,00		
					3.Изготовление и установка рам на продухи тех.этажа(54 шт.): доска 25мм - 84 м.п.	2 245,62			
					4. Ремонт вентиляционных решёток, установленных на продухах в подвальной помещении	1 516,67			
					5. Тек.ремонт скамеек (доска 50x150 мм-2,0 м.п.)	381,96			
					6.Установка навесного замка на тех.этаже - 2 шт.	455,25			
					7. Тек.ремонт системы ХВС в тех.подвале: замена задвижки диам.80 мм -1 шт.	7 315,67			

				8. Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей- 295,0 м.п.		194 669,19		
				9. Ремонт парапетов на крыше (уголок- 12,0 м.п.)	2 450,00			
				10.Остекление в подъезде- 1,4 м2	815,34			
ИТОГО:	-26 441 077,59	5 514 910	5 390 389	4 312 311	533 872,83	3 854 652,09	-76 213,56	-26 517 291,15

Сводной сметы ООО, Ремонтно-монтаж Мен.  
 И. Белица Г.В.