

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Генеральный директор ООО «Романовская ЖСК»

Дементьева Т.Б.

2013 г.



Адресная программа по текущему ремонту МКД п. Углово для подготовки к  
 отопительному сезону 2013 -2014 г.

№ дома	Наименование работ	Расход. материал	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
дом 2	Ремонт расширительного бака на тех.этаже	сварка		
	Ревизия СЩ		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
дом 6	Ремонт входа в подвал		кирпич	
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
дом 7	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	замена трубы ГВС	диаметр 25 резьба 25	п.м. шт	2 2
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
дом 8	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Ремонт кровли		м2	2
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
дом 9	Замена кранов на стояках	кран шар.15	шт	15

	ЦО,ГВС,ХВС			
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 10</b>				
	замена трубы ГВС	диаметр 25 резьба 25	п.м. шт	2 2
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 11</b>				
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 13</b>	Косметический ремонт холла			
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 16</b>				
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 17</b>				
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	ремонт входа в подвал		м2	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 20</b>				
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия ГРЩ		шт	1

	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 21</b>				
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
	Покраска входной двери		шт	1
<b>дом 22</b>				
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 23</b>				
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 24</b>				
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 28</b>				
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 29</b>				
	Замена кранов на стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			


<b>дом 30</b>				
	Замена кранов но стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 31</b>				
	Замена кранов но стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 32</b>				
	Замена кранов но стояках ЦО,ГВС,ХВС	кран шар.15	шт	15
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 35</b>	Замена отсекающих задвижек	диаметр 50 резьба 15 кран шар.15 (сбросн.)	шт шт шт	3 15 15
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 38</b>				
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Замена отсекающих задвижек	диаметр 50 резьба 15 кран шар.15 (сбросн.)	шт шт шт	3 15 15
	ремонт крыши входа в подвал	брусок	п.м	12
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 39</b>	ремонт козырька подвала			
	Ревизия ГРЩ		шт	1
	Ревизия эл.щита в холле		шт	1
	Промывка, ревизия ТП			
	Замеры сопротивления изоляции			
<b>дом 32 Лепсари</b>	Ревизия эл.щита		шт	1

	Прочистка дымоходов			
	Откачка выгребной ямы			
	Замеры сопротивления изоляции			
	Выборочный ремонт кровли			
стКорнево дом 1	Ревизия эл.щита		шт	1

Промывка системы ЦО, ГВС с03.06.2013г.

Мастер

Главный инженер

 Хавронюк Н.Н.

 Пестова Г.В.