

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РОМАНОВСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»**



ГРАФИК

Проверки вентиляционных каналов.

| № п/п | Адрес | МЕСЯЦ | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Романовка,д.3 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Романовка,д.4 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Романовка,д.5 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Романовка,д.6 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Романовка,д.7 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Романовка,д.10 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Романовка,д.11 | 23 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Романовка,д.12 | 23 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Романовка,д.13 | 26 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Романовка,д.15 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Романовка,д.16 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Романовка,д.17 | 26 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Романовка,д.18 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 14 | Романовка,д.19 | 28 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Романовка,д.23 | 28 | | | | | | | | | | | |
| 16 | Романовка,д.25 | 29 | | | | | | | | | | | |
| 17 | Романовка,д.27 | 29 | | | | | | | | | | | |
| 18 | Романовка,д.28 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Романовка,д.29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 20 | Романовка,д.30 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 21 | Романовка,д.31 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 22 | Романовка,д.32 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 23 | Углово, д. 40 | | 3 | | | | | | | | | | |

Главный инженер

Г.В.Пестова